


V5-V8 so einlöten, daß sie mit fl
auf der Platine liegen

*L10 entfällt bei T735-4

1) Verbindung zu P2,4/B7 Baugrupp



aß sie mit flacher Seite
 in
 -4
 B7 Baugruppe 93, nur bei T735-4

Sp. Nr. 735.95.21.001

	Tag	Name	Interface IFM 735 Verbindung	
Bearb.	23.3.88	3GH		
Gepr.	24.3.88	<i>V. Kump</i>		
Heinrich Pfitzner GmbH Nachrichten-Systeme u. Elektronik Frankfurt/Main 60			ANWB MOB	735.95.39.001A

Änderungen vorbehalten