

Slave-Processor
 MBUS
 S5TB


-Tx abgehend
 Tx sperren

MSTB
 SRW
 Störung Tx
 Netzausfall
 Einbruchsmeld.
 Prüftonanford.
 BSA - Auswahl
 Relaisbetrieb
 Normalbetrieb



Testbetrieb 800Hz/2400Hz
 Tx Senden
 autom. Pegeln
 Vox
 Daten - Senden

Stg. E
 Fernmeßschleife
 Schleife

S1
 TEST



Diese Zeichnung ist unser Eigentum.
 Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an
 dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
 (Urheberrechtsgesetz § 52 Abs. 2 Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)



91	Tag	Name
Bearb.	19.06.	Herd
Gepr.		

PFITZNER TELETRON
Ein Unternehmen der 25COM

Frankfurt/Main 60

BSA Master-Processor

ANWB

735.70.30.001

Änderungen vorbehalten